

Số: /TB-KSBT

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Mời cung cấp báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế phòng xét nghiệm năm 2022

Thực hiện thông báo số 1758/TB-KSBT ngày 23/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc mời cung cấp báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế phòng xét nghiệm năm 2022.

Đến hết thời gian yêu cầu tại thông báo trên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn không nhận được báo giá chào hàng của các nhà thầu tham gia chào thầu. Vậy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thông báo cho các đơn vị quan tâm tham gia cung cấp báo giá cho đơn vị với nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Báo giá xin gửi về địa chỉ Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/9/2022 trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Ông Hà Cát Giang, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3878276.

Lưu ý: Các nhà thầu quan tâm khi cung cấp báo giá sửa chữa phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu này.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- BGĐ Trung tâm;
- Phòng TC-KT;
- Khoa XN-CĐHA-TDCN;
- Khoa TTGDSK.

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, KHN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Tôn

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG XN NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số: /TB-KSBT ngày tháng năm 2022)

TT	Tên trang thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Tình trạng hiện tại	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng
1	Tủ an toàn sinh học S@femate 1.2 Model: S@femate 1.2 Số Serial: N6908 Nước sản xuất: Italia	Chiếc	01	1. Lỗi cảm biến cửa ngưỡng trên và ngưỡng dưới 2. Màng lọc HEPA kém	1. Sửa chữa cảm biến cửa ngưỡng trên và ngưỡng dưới 2. Thay thế màng lọc HEPA
2	Máy cất nước hai lần Model: A4000 D Số Serial: R00100248 Nước sản xuất: Anh	Chiếc	01	1. Buồng cất nước lần 2 không có 2. Rơ le và mạch cấp nguồn, điều khiển rơ le hồng 3. Dây kết nối, cầu đấu cháy hỏng 4. Van cấp nước đầu vào hỏng 5. Khối bảo vệ quá nhiệt hỏng	1. Thay mới buồn cất nước lần 2. Sửa rơ le và mạch cấp nguồn, điều khiển rơ le 3. Thay thế dây kết nối, cầu đấu 4. Sửa chữa van cấp nước đầu vào 5. Sửa chữa khối bảo vệ chống quá nhiệt
3	Máy đo khí CO2 Model: EXTECH CO250 Số Serial: 9841617 Nước sản xuất: Trung Quốc	Chiếc	01	1. Hỏng main.	1. Sửa chữa main
4	Máy đếm bụi trọng lượng PM10 Model: 3521-Kanomax Số Serial: 170146 Nước sản xuất: Trung Quốc	Chiếc	01	1. Hỏng pin 2. Khối bàn phím hỏng 3. Main hỏng	1. Thay thế cell pin 2. Sửa khối bàn phím 3. Sửa chữa main
5	Máy lấy mẫu không khí Staplex PT5000 Model: Staplex PT5000 Số Serial: LP050756 Nước sản xuất: Mỹ	Chiếc	01	1. Hỏng khối nguồn 2. Hỏng bộ sạc	1. Sửa chữa khối nguồn 2. Thay thế bộ sạc